
KAVDI.Mobil


Messdatenserver

Version V4.0.0



Allgemein

Der Messdatenserver ist eine Komponente von KAVDI.Mobil. Er stellt die Verbindung zu den Messgeräten (Tachymeter/GNSS-Empfänger) her. Zudem kommuniziert er generalisiert mit KAVDI.Mobil, so dass es für die Bedienung nicht relevant ist was für ein Tachymeter bzw. GNSS-Empfänger angeschlossen ist. Von KAVDI.Mobil nimmt der Messdatenserver Befehle zur Steuerung der Messgeräte entgegen, regelt dann den Datentransfer zu dem Messgerät und liefert die Messwerte generalisiert an KAVDI.Mobil zurück.



Start des Messdatenservers

Die ausführbare Datei (kd_mds.exe) befindet sich im bin-Verzeichnis unterhalb der KAVDI-Installation. Die Kommunikation zwischen **KAVDI.Mobil** und dem Messdatenserver erfolgt über das Netzwertprotokoll TCP/IP. Beim Start wird ein Port geöffnet über dem die Kommunikation abläuft. Gegebenenfalls muss die Nutzung dieses Protokolls seitens der Firewall gestattet werden. Standardmäßig wird der Port mit der Nummer 5503 verwendet. Die Standardeinstellungen können mit Hilfe von zwei Labeln in der Hauptkonfigurationsdatei von **KAVDI** (.\bin\w_kavdi.cfg) geändert werden:

K_MDS_HOST = localhost K_MDS_PORT = 5503

Mit K_MDS_HOST wird die Adresse des Rechners festgelegt, auf dem der Messdatenserver läuft. "localhost" bedeutet, dass sich **KAVDI.Mobil** und der Messdatenserver auf dem gleichen Rechner befinden (Standard). Theoretisch könnte man den Messdatenserver zur Bauwerksüberwachung nutzen. In diesem Fall befindet sich **KAVDI.Mobil** und der Messdatenserver (mit Messgerät) an unterschiedlichen Orten. Mit dem Label K_MDS_HOST wird dann die IP-Adresse des Rechners definiert, auf dem der Messdatenserver läuft. Z.B: K_MDS_HOST = 192.168.17.23

Kommandozeilenparameter:

Mit Hilfe von Kommandozeilenparametern kann der Aufruf des Messdatenservers optimiert werden:

Aufruf: kd_mds.exe [Kommandozeilenparameter]


Optionen	Bedeutung
-р	TCPIP-Port (Standard 5503) Kann auch über die Konfigurationsdatei von KAVDI mit dem Label K_MDS_PORT eingestellt werden. Die Einstellung über die Konfigurationsdatei wird bevorzugt!
-SIM=	Dateiname für die Messwerte einer Simulation
-SIM_IMAGE=	Image für die Simulation
-SIM_IMAGE_MZ=	Maßstabszahl des Image für die Simulation
-S_TACHY	Die Verbindung über die Schnittstelle zum Tachymeter wird nach dem Start direkt aktiviert.
-S_GNSS	Die Verbindung über die Schnittstelle zum GNSS-Empfänger wird nach dem Start direkt aktiviert.
-S	Die Verbindung über die Schnittstelle zum Tachymeter und GNSS- Empfänger wird nach dem Start direkt aktiviert.

Beispiel:

kd mds.exe -S TACHY

Der Messdatenserver startet und stellt die Verbindung zum Tachymeter über die Schnittstelle her.

Karteikarte "Tachymeter"




In dieser Karteikarte wird der angeschlossene Tachymeter ausgewählt und die Schnittstelle aktiviert. Die vorkonfigurierten Schnittstellenparameter werden angezeigt und können hier noch angepasst werden.

Des weiteren stehen Schaltflächen zur Verfügung, mit denen, nachdem die Verbindung zum Tachymeter aktiviert wurde, getestet werden kann.

Ein Tachymeter mit Robotik-Funktionalität, sollte sich nach einem Klick auf die Schaltfläche "Drehen: Links" in die entsprechende Richtung drehen.

Wenn das Messgerät nicht reagiert, müssen die Schnittstellenparameter bzw. die Tachymeterkonfiguration angepasst werden.

Karteikarte "GNSS-Empfänger"



In dieser Karteikarte wird der angeschlossene GNSS-Empfänger ausgewählt und die Schnittstelle aktiviert. Die vorkonfigurierten Schnittstellenparameter werden angezeigt und können hier noch angepasst werden.

Des weiteren stehen Schaltflächen zur Verfügung, mit denen, nachdem die Verbindung zum GNSS-Empfänger aktiviert wurde, getestet werden kann.

Hinweis/Empfehlung:

In der Regel werden die GNSS-Empfänger so konfiguriert, dass sie sich nach dem Einschalten automatisch mit dem Korrekturdatendienst verbinden und anschließend auf der COM-Schnittstelle kontinuierlich NMEA-Datensätze liefern.


Dies ist auch für den Messdatenserver die bevorzugte Methode. Hierzu muss in der GNSS-Empfänger-Konfiguration der Schnittstellentyp "NMEA-Continues" aktiviert sein.

Karteikarten "Datentransfer" und "Simulation"

Diese beiden Karteikarten stehen zu Analysezwecken zur Verfügung und werden hier vorerst nicht beschrieben.

Menüpunkt "Datei->Messgeräte"

Unter diesem Menüpunkt finden Sie die Messgeräteeigenschaften. Hier können die Messgeräte angelegt, die zugehörigen Schnittstellen definiert und die Schnittstellenparameter vorkonfiguriert werden. Die hier definierten Messgeräte können dann unter den entsprechenden Karteikarten "Tachymeter" oder "GNSS-Empfänger" ausgewählt werden.



Sonstiges

Die nachfolgend gelisteten Funktionen des Messdatenservers haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie dienen als "grobe" Orientierung. Ergeben sich weiterführende Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Support: support@kavdi.de.

Funktion COM-Server (MDS_Comm_Server)	Beschreibung
Init_Tachymeter	Tachymeter wird initialisiert
Get_Tachymeter_Mode	<keine verwendung=""></keine>
Get_Messung	Vom Gerät wird eine Messung (Richtung, Vertikalwinkel und Schrägstrecke) angefordert. Die Messung soll aktuell ausgeführt werden.
Get_Richtung_und_Vertikal	Vom Gerät wird eine Messung (Richtung, Vertikalwinkel) angefordert. Die Messung soll aktuell ausgeführt werden.
Get_Kompensator_Messung	Eine besondere Messung wird angefordert in der Informationen zum Kompensator geliefert werden. Nur diese werden verarbeitet. Längsneigung/Querneigung
Set_To_Richtung_und_Vertikal	Gerät auf Richtung und Vertikalwinkel setzen
Set_Prisma_Lock_Status	Prismenverfolgung ein- bzw. ausschalten
Tachymeter_Search_Prisma	Ein Prisma wird gesucht und dann genau angezielt. Das Prisma muss sich im "Gesichtsfeld" des Tachymeters befinden
Tachymeter_Find_Prisma	Der Tachymeter sucht ein Prisma. Das Prisma braucht sicht hierbei nicht im "Gesichtsfeld" befinden.
Step_Richtung_und_Vertikal	<keine verwendung=""></keine>
Move_Links	Linksherum drehen
Move_Rechts	Rechtsherum drehen
Move_Hoch	Nach oben drehen
Move_Runter	Nach unten drehen
Move_Stop	Alle Bewegungen stoppen
Set_Einweishilfe	Zusätzliche Einweishilfen Leica: Elektronische Zieleinweishilfe EGL 4 Stufen: Off(0), Low(1), Mid(2), High(3) Topcon: Tracking-Indicator 0 = Aus 1 = An
Set_Messmodus	Messmodus 1 Standard-Reflektor 2 Reflektorlos

Tachymeter: GEODIMETER 600 Schnittstelle: GEODIMETER Online

Bemerkung

Einstellung der Kommunikationsschnittstelle am Messgerät:

Menü: Datenausgang->Ausgabe wählen->RS232:

RS-232 ON Yes

COM=1.8.0.9600 Yes (Standardeinstellungen)

Table Nr.= Yes (damit gilt Standard Table 0 als Voreinstellunge)

REG-Taste? No Slave? Yes

Slave? Yes	
Funktion COM-Server (MDS_Comm_Server)	
Init_Tachymeter	PG,3=0 => EDM-Distance Mode: Standard
Get_Tachymeter_Mode	<keine verwendung=""></keine>
Get_Messung	RGT => TestSignal Liegt kein Signal an dann weiter wie bei Get_Richtung_und_Vertikal ansonsten: TG => Messung ausführen und Daten empfangen
Get_Richtung_und_Vertikal	RG,7 => Lese Horizontalrichtung RG,8 => Lese Vertikalwinkel
Get_Kompensator_Messung	<keine verwendung=""></keine>
Set_To_Richtung_und_Vertikal	WG,26==> Setze Soll-Vertikalwinkel WG,27==> Setze Soll-Horizontalrichtung WS=PHV => Positioniere auf Sollwerte ohne Genauigkeitsangabe. Es gilt dann die Genauigkeit je nach Instrumententyp
Set_Prisma_Lock_Status	<keine verwendung=""></keine>
Tachymeter_Search_Prisma	<keine verwendung=""></keine>
Tachymeter_Find_Prisma	<keine verwendung=""></keine>
Step_Richtung_und_Vertikal	<keine verwendung=""></keine>
Move_Links	RG,7 => Lese Horizontalrichtung Richtung um 50 Gon verkleinern WG,27==> Setze Soll-Horizontalrichtung WS=PH => Positioniere auf Sollwerte ohne Genauigkeitsangabe. Es gilt dann die Genauigkeit je nach Instrumententyp
Move_Rechts	RG,7 => Lese Horizontalrichtung Richtung um 50 Gon vergroessern WG,27==> Setze Soll-Horizontalrichtung WS=PH => Positioniere auf Sollwerte ohne Genauigkeitsangabe. Es gilt dann die Genauigkeit je nach Instrumententyp
Move_Hoch	RG,8 => Lese Vertikalwinkel Winkel um 10 Gon verkleinern

	WG,26==> Setze Soll-Vertikalwinkel WS=PV => Positioniere auf Sollwerte ohne Genauigkeitsangabe. Es gilt dann die Genauigkeit je nach Instrumententyp
Move_Runter	RG,8 => Lese Vertikalwinkel Winkel um 10 Gon vergrößern WG,26==> Setze Soll-Vertikalwinkel WS=PV => Positioniere auf Sollwerte ohne Genauigkeitsangabe. Es gilt dann die Genauigkeit je nach Instrumententyp
Move_Stop	<keine verwendung=""></keine>
Set_Einweishilfe	<keine verwendung=""></keine>
Set_Messmodus	<keine verwendung=""></keine>

Tachymeter: TOPCON GPT 8000 Schnittstelle: Kabel (External Link)	
Bemerkung	
Einstellung der Kommunikationsschnittstelle am Messgerät: Termination: EXT Rec-Type: REC-A	
Funktion COM-Server (MDS_Comm_Server)	
Init_Tachymeter	ZB52 => Compensator aktiv ZB23 => EDM-Distance Mode: Fine 0.2mm ZB61 => Vertikalmodus: Zenit ZP1+00 => Prismenkonstante auf 0 ZD33600 => Waittime auf 3600 Sekunden
Get_Tachymeter_Mode	C50
Get_Messung	C10
Get_Richtung_und_Vertikal	C31
Get_Kompensator_Messung	C32
Set_To_Richtung_und_Vertikal	T1a%07.0lf%07.0lfg
Set_Prisma_Lock_Status	aktivieren: T31 Modus: Suchen und Folgen deaktivieren: T30 Modus: Standby
Tachymeter_Search_Prisma	T40 Modus: Suchen und nicht Folgen
Tachymeter_Find_Prisma	<keine verwendung=""></keine>
Step_Richtung_und_Vertikal	T10%c%07.0lf%c%07.0lfg
Move_Links	T1C+000+000 T1B-100
Move_Rechts	T1C+000+000 T1B+100
Move_Hoch	T1C+000+000 T1A+080
Move_Runter	T1C+000+000 T1A-080
Move_Stop	T1C+000+000
Set_Einweishilfe	ZD50 (Aus) ZD51 (An)
Set_Messmodus	ZBA0 => Reflektor ZBA1 => Reflektorlos

Tachymeter: Schnittstelle:

Tachymeter_Search_Prisma
Tachymeter Find Prisma

Step_Richtung_und_Vertikal

Move Links

Move Rechts

Move_Hoch

Move Runter

Move_Stop

Set Einweishilfe

TOPCON GPT 8000

RC (External Link)

essgerät:
ZB52 => Compensator aktiv ZB23 => EDM-Distance Mode: Fine 0.2mm ZB61 => Vertikalmodus: Zenit ZP1+00 => Prismenkonstante auf 0 ZD33600 => Waittime auf 3600 Sekunden
C50
C10
C31
C32
Das Bewegen des Tachymeters hat einen Abbau der Kommunikationsverbindung zur Fernbedienung zur Folge und ist von daher nicht implementiert!
aktivieren: Kt RC-2R (Turn around) deaktivieren: T30

Kt

RC-2R (Turn around)

Das Bewegen des Tachymeters hat einen Abbau der

Kommunikationsverbindung zur Fernbedienung zur Folge und ist

<Keine Verwendung>

von daher nicht implementiert!

ZD50

T1C+000+000

(Aus)

	ZD51 (An)
Set_Messmodus	Bei Remote-Control gibt es keine reflektorlose Messung.

Tachymeter: LEICA TC1000 Schnittstelle: GSI-Online

Bemerkung

Der Tachymeter TC1000 muss die Individuelle Geräteadresse 0 besitzen (Set Mode 79 Run 0 Run). Nur mit der Adresse liefert das Gerät mindestens den Returnwert '?'. Das Programm wartet auf einen Returnwert ! Steht die Adresse auf einen Wert ungleich 0, dann wartet der Messdatenserver bis zum Timeout.

Funktion COM-Server (MDS_Comm_Server)	
Init_Tachymeter	a => Messgerät anschalten MAICNIN => Kompensator an MAMHNKN => Winkeleinheit auf gon MAMINHN => Messeinheit auf Meter MOHEENO => Registrierformat löschen MOEENO => Registrierformat (Standard) SET/51/4 => Genauigkeit Strecke SET/161/0 => Distance Mode (Normal)
Get_Tachymeter_Mode	<keine verwendung=""></keine>
Get_Messung	u
Get_Richtung_und_Vertikal	p
Get_Kompensator_Messung	<keine verwendung=""></keine>
Set_To_Richtung_und_Vertikal	<keine verwendung=""></keine>
Set_Prisma_Lock_Status	<keine verwendung=""></keine>
Tachymeter_Search_Prisma	<keine verwendung=""></keine>
Tachymeter_Find_Prisma	<keine verwendung=""></keine>
Step_Richtung_und_Vertikal	<keine verwendung=""></keine>
Move_Links	<keine verwendung=""></keine>
Move_Rechts	<keine verwendung=""></keine>
Move_Hoch	<keine verwendung=""></keine>
Move_Runter	<keine verwendung=""></keine>
Move_Stop	c
Set_Einweishilfe	<keine verwendung=""></keine>
Set_Messmodus	<keine verwendung=""></keine>

Tachymeter: LEICA TC1010 Schnittstelle: GSI-Online

Bemerkung

Der Tachymeter TC1010 muss die Individuelle Geräteadresse 0 besitzen. Nur mit der Adresse liefert das Gerät mindestens den Returnwert '?'. Das Programm wartet auf einen Returnwert ! Steht die Adresse auf einen Wert ungleich 0, dann wartet der Messdatenserver bis zum Timeout.

Funktion COM-Server (MDS_Comm_Server)	
Init_Tachymeter	a => Messgerät anschalten SET/173/1 => Kompensator an SET/40/0 => Winkeleinheit auf gon SET/41/0 => Messeinheit auf Meter SET/50/4 => Genauigkeit Winkel SET/51/4 => Genauigkeit Strecke SET/161/0 => Distance Mode (Normal)
Get_Tachymeter_Mode	<keine verwendung=""></keine>
Get_Messung	SET/160/0 GET/M/WI21/WI22/WI31
Get_Richtung_und_Vertikal	SET/160/0 GET/M/WI21/WI22
Get_Kompensator_Messung	<keine verwendung=""></keine>
Set_To_Richtung_und_Vertikal	<keine verwendung=""></keine>
Set_Prisma_Lock_Status	<keine verwendung=""></keine>
Tachymeter_Search_Prisma	<keine verwendung=""></keine>
Tachymeter_Find_Prisma	<keine verwendung=""></keine>
Step_Richtung_und_Vertikal	<keine verwendung=""></keine>
Move_Links	<keine verwendung=""></keine>
Move_Rechts	<keine verwendung=""></keine>
Move_Hoch	<keine verwendung=""></keine>
Move_Runter	<keine verwendung=""></keine>
Move_Stop	c
Set_Einweishilfe	<keine verwendung=""></keine>
Set_Messmodus	<keine verwendung=""></keine>

Tachymeter: LEICA TPS1200 Schnittstelle: GEOCOM_ASCII		
Bemerkung		
Funktion COM-Server (MDS_Comm_Server)		
Init_Tachymeter	%R1Q,2006:1 TMC_SetInclineSwitch %R1Q,1004:0 EDM_Laserpointer %R1Q,2020:2 TMC_SetEdmMode %R1Q,17019:0 BAP_SetMeasPrg %R1Q,2024:0.0 TMC_SetPrismCorr	
Get_Tachymeter_Mode	<keine verwendung=""></keine>	
Get_Messung	%R1Q,17017:2	
Get_Kompensator_Messung	%R1Q,2003:0	
Get_Richtung_und_Vertikal	%R1Q,17017:1	
Get_Kompensator_Messung	%R1Q,2003:0	
Set_To_Richtung_und_Vertikal	%R1Q,9027:%17.10lf,%17.10lf,%d,%d,0	
Set_Prisma_Lock_Status	aktivieren: %R1Q,18007:1 %R1Q,9013: deaktivieren: %R1Q,18007:0	
Tachymeter_Search_Prisma	%R1Q,18005:1 %R1Q,9029:0.7,0.7,0 %R1Q,9037:0.08,0.08,0	
Tachymeter_Find_Prisma	<keine verwendung=""></keine>	
Step_Richtung_und_Vertikal	<keine verwendung=""></keine>	
Move_Links	%R1Q,6002:0 %R1Q,6001:1 %R1Q,6004:-0.3,0.0	
Move_Rechts	%R1Q,6002:0 %R1Q,6001:1 %R1Q,6004:0.3,0.0	
Move_Hoch	%R1Q,6002:0 %R1Q,6001:1 %R1Q,6004:-0.2,0.0	
Move_Runter	%R1Q,6002:0 %R1Q,6001:1 %R1Q,6004:0.2,0.0	
Move_Stop	%R1Q,6002:0	
Set_Einweishilfe	%R1Q,1059:0	
	0 = Aus 1 = Low 2 = Mid	

	3 = High
Set_Messmodus	Laserpointer an bzw. ausschalten: %R1Q,1004:0 %R1Q,1004:1
	0 = Laserpointer aus 1 = Laserpointer an
	Messmodus: %R1Q,17019:0 %R1Q,17019:3
	0 = Reflektormessung 3 = Reflektorlos

Tachymeter: ZEISS S10 Schnittstelle: INTCTL		
Bemerkung		
Dateien: S_intctl.exe, s_intctl.bmp und s_intctl.txt auf die Speicherkarte kopieren (A:\apps) Funktion COM-Server (MDS_Comm_Server)		
Init_Tachymeter	!Kmot 1 => Motorik einschalten !SP20 1 => Winkelverbesserung aktiv !KPK 0.000 => Prismenkonstante auf 0.000m !KA 0.000 => Additionskonstante auf 0.000m !Kori 1 => Originale Teilkreisablesung	
Get_Tachymeter_Mode	<keine verwendung=""></keine>	
Get_Messung	FMS	
Get_Richtung_und_Vertikal	FW1	
Get_Kompensator_Messung	FKO	
Set_To_Richtung_und_Vertikal	RST => Bewegung STOP FW1 => Richtung und Vertikal !Kv1 => Sollvertikalwinkel einstellen !Khz => Sollrichtung einstellen FAC => Auf Sollwinkel einstellen	
Set_Prisma_Lock_Status	FTO => An FTN => Aus	
Tachymeter_Search_Prisma	FZO	
Tachymeter_Find_Prisma	<keine verwendung=""></keine>	
Step_Richtung_und_Vertikal	<keine verwendung=""></keine>	
Move_Links	Bewegung in 50 Gon-Schritten RST => Bewegung STOP FW1 => Richtung und Vertikal !Kv1 => Sollvertikalwinkel einstellen !Khz => Sollrichtung einstellen FAC => Auf Sollwinkel einstellen	
Move_Rechts	Bewegung in 50 Gon-Schritten RST => Bewegung STOP FW1 => Richtung und Vertikal !Kv1 => Sollvertikalwinkel einstellen !Khz => Sollrichtung einstellen FAC => Auf Sollwinkel einstellen	
Move_Hoch	Bewegung in 10 Gon-Schritten RST => Bewegung STOP FW1 => Richtung und Vertikal !Kv1 => Sollvertikalwinkel einstellen !Khz => Sollrichtung einstellen FAC => Auf Sollwinkel einstellen	
Move_Runter	Bewegung in 10 Gon-Schritten RST => Bewegung STOP	

	FW1 => Richtung und Vertikal !Kv1 => Sollvertikalwinkel einstellen !Khz => Sollrichtung einstellen FAC => Auf Sollwinkel einstellen		
Move_Stop	RST		
Set_Einweishilfe	!KPoL		
Set_Messmodus	<keine verwendung=""></keine>		

Tachymeter: Zeiss S10 (Space) Schnittstelle: INTCTL			
Bemerkung			
Dateien: S_intctl.exe, s_intctl.bmp und s_intctl.txt a	uf die Speicherkarte kopieren (A:\apps)		
Funktion COM-Server (MDS_Comm_Server)			
Init_Tachymeter	!Kmot 1 => Motorik einschalten !SP20 1 => Winkelverbesserung aktiv !KPK 0.000 => Prismenkonstante auf 0.000m !KA 0.000 => Additionskonstante auf 0.000m !Kori 1 => Originale Teilkreisablesung !KQL => Adresse für Funkmodul (Muss über die Programmoptionen vorgegeben werden)		
Get_Tachymeter_Mode	<keine verwendung=""></keine>		
Get_Messung	FMS		
Get_Richtung_und_Vertikal	FW1		
Get_Kompensator_Messung	FKO		
Set_To_Richtung_und_Vertikal	RST => Bewegung STOP FW1 => Richtung und Vertikal !Kv1 => Sollvertikalwinkel einstellen !Khz => Sollrichtung einstellen FAC => Auf Sollwinkel einstellen		
Set_Prisma_Lock_Status	FTO => An FTN => Aus		
Tachymeter_Search_Prisma	FZO		
Tachymeter_Find_Prisma	FSZ		
Step_Richtung_und_Vertikal	<keine verwendung=""></keine>		
Move_Links	Bewegung in 50 Gon-Schritten RST => Bewegung STOP FW1 => Richtung und Vertikal !Kv1 => Sollvertikalwinkel einstellen !Khz => Sollrichtung einstellen FAC => Auf Sollwinkel einstellen		
Move_Rechts	Bewegung in 50 Gon-Schritten RST => Bewegung STOP FW1 => Richtung und Vertikal !Kv1 => Sollvertikalwinkel einstellen !Khz => Sollrichtung einstellen FAC => Auf Sollwinkel einstellen		
Move_Hoch	Bewegung in 10 Gon-Schritten RST => Bewegung STOP FW1 => Richtung und Vertikal !Kv1 => Sollvertikalwinkel einstellen !Khz => Sollrichtung einstellen FAC => Auf Sollwinkel einstellen		

Move Runter	Bewegung in 10 Gon-Schritten			
	RST => Bewegung STOP			
	FW1 => Richtung und Vertikal			
	!Kv1 => Sollvertikalwinkel einstellen			
	!Khz => Sollrichtung einstellen			
	FAC => Auf Sollwinkel einstellen			
Move_Stop	RST			
Set_Einweishilfe	!KPoL			
Set_Messmodus	<keine verwendung=""></keine>			

GNSS-Empfänger: Schnittstelle:	LEICA GS15 OWI			
Bemerkung				
Funktion COM-Server (N	MDS_Comm_Server)			
Init_GNSS_Empfaenger		\$PLEIQ,POS,0,0,0 \$PLEIQ,TPV,0,0,0 \$PLEIQ,VEL,0,0,0 \$PLEIQ,SVP,0,0 \$PLEIS,AHT,0,0.000,0	=> => => => =>	POS Message abstellen TPV Message abstellen VEL Message abstellen SVP Message abstellen Antennenhöhe auf 0
Dial_Up		Anwahltyp GPRS:		
		\$PLEIS,RTK \$PLEIS,DCF (Was ?)	=> =>	RTK Stop Device-Konfiguration
		\$PLEIS,DPM \$PLEIS,NET \$PLEIS,NET	=> => =>	(Modem mit PIN) Device-Port-Manager (Wo?) (Interner Modem-Port) GPRS (Anbieter) GPRS mit Modem
		verknüpfen \$PLEIS,RTK	=>	Real-Time-Daten empfangen (Korrekturdatenversion/VRS)